



## RAPPORT DE PREMIÈRE INFORMATION

Le rapport de première information décrit sous une forme brève et provisoire ce qui s'est passé. Il ne saurait donc être complet ou analyser les circonstances de l'accident. Le Service suisse d'enquête de sécurité annonce l'ouverture d'une enquête.

**Lieu, date et heure:** A l'ouest du Piz Neir (GR), 12 juin 2021, 17h30 LT

### Aéronef 1

**Immatriculation:** HB-KLB  
**Type:** Robin Aircraft, Robin DR 400/140 B  
**Exploitant:** Groupe de vol à Moteur Neuchâtel, Aérodrome de Colombier, 2013 Colombier NE  
**Propriétaire:** Groupe de vol à Moteur Neuchâtel, Aérodrome de Colombier, 2013 Colombier NE

**Pilote:** 1

**Passagers:** 3

### Vol:

**Règles de vol:** Règles de vol à vue (*Visual Flight Rules – VFR*)  
**Type d'exploitation:** Privé  
**Lieu de départ:** Aéroport de Samedan (LSZS)  
**Destination:** Aéroport de Locarno (LSZL)

### Domages:

**Equipage:** Mortellement blessé  
**Passagers:** Mortellement blessé  
**Tierces personnes:** Aucun  
**Aéronef:** Détruit  
**Dégâts au sol:** Aucun

### Aéronef 2

**Immatriculation:** HB-3412  
**Type:** Alexander Schleicher GmbH & Co. Segelflugzeugbau, ASW 27-18  
**Exploitant:** Segelfluggruppe Friedberg, 8514 Amlikon-Bissegg  
**Propriétaire:** Privé

**Pilote:** 1



**Vol:**

**Règles de vol:** Règles de vol à vue (*Visual Flight Rules – VFR*)

**Type d'exploitation:** Privé

**Lieu de départ:** Aéroport d'Amlikon (LSPA)

**Destination:** Aéroport d'Amlikon (LSPA)

**Dommages:**

**Equipage:** Mortellement blessé

**Tierces personnes:** Aucun

**Aéronef:** Détruit

**Dégâts au sol:** Aucun

**Brève description:**

A une altitude d'environ 3200 m/M, une collision s'est produite entre les deux avions en vol de croisière. Les deux appareils se sont écrasés au sol proche du point de collision.

Berne, 5 juillet 2021