



## Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des schweren Vorfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

**Ort, Datum und Zeit:** Flugplatz Schänis (LSZX) (SG), 10. Mai 2024, 10:56 Uhr

### Luftfahrzeug 1

**Immatrikulation:** HB-2328  
**Muster:** Diamond Aircraft Industries GmbH, HK 36 TTC  
**Halter:** Alpine Segelflugschule Schänis AG, 8718 Schänis  
**Eigentümer:** Alpine Segelflugschule Schänis AG, 8718 Schänis

**Flugbesatzung:** 1

### Flug:

**Flugregeln:** Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules – VFR*)  
**Betriebsart:** Privat  
**Startort:** Flugplatz Schänis (LSZX)  
**Ziel:** Flugplatz Schänis (LSZX)

### Luftfahrzeug 2

**Immatrikulation:** D-9195  
**Muster:** Schempp Hirth, Duo Discus  
**Halter:** Segelfluggruppe Lägern, 8718 Schänis  
**Eigentümer:** Segelfluggruppe Lägern, 8718 Schänis

**Flugbesatzung:** 2

### Flug:

**Flugregeln:** VFR  
**Betriebsart:** Schulung  
**Startort:** Flugplatz Schänis (LSZX)  
**Ziel:** Flugplatz Schänis (LSZX)

### Luftfahrzeug 3

**Immatrikulation:** HB-EXU  
**Muster:** Avions Pierre Robin S.A., Robin DR 400/180 R  
**Halter:** Alpine Segelflugschule Schänis AG, 8718 Schänis  
**Eigentümer:** Alpine Segelflugschule Schänis AG, 8718 Schänis

**Flugbesatzung:** 1

### Flug:



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST

Untersuchungsdienst

**Flugregeln:** VFR  
**Betriebsart:** Privat  
**Startort:** Flugplatz Schänis (LSZX)  
**Ziel:** Flugplatz Schänis (LSZX)

**Kurzbeschreibung:** Über dem Flugplatz Schänis kam es auf rund 720 m/M zu einer gefährlichen Annäherung (Fastkollision) zwischen einem Schleppflugzeug im Sinkflug und einem Schleppzug, bestehend aus einem Schleppflugzeug und einem Segelflugzeug, im Steigflug.

Bern, 26. Juli 2024

Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST  
3003 Bern  
Tel.: +41 58 466 33 00, Fax.: +41 58 466 33 01  
info@sust.admin.ch  
www.sust.admin.ch