



## RAPPORT DE PREMIÈRE INFORMATION

Le rapport de première information décrit sous une forme brève et provisoire ce qui s'est passé. Il ne saurait donc être complet ou analyser les circonstances de l'accident. Le Service suisse d'enquête de sécurité annonce l'ouverture d'une enquête.

**Lieu, date et heure:** Mont Tendre (VD), 11 juin 2022, vers 16h00 LT

### Aéronef

**Immatriculation:** HB-2347  
**Type:** DG-Flugzeugbau GmbH, DG-800 B  
**Exploitant:** Privé  
**Propriétaire:** Privé

**Pilote:** 1

### Vol:

**Règles de vol:** Règles de vol à vue (*Visual Flight Rules – VFR*)  
**Type d'exploitation:** Privé  
**Lieu de départ:** Aéroport de Montricher (LSTR)  
**Destination:** Aéroport de Montricher (LSTR)

### Dommages:

**Equipage:** Mortellement blessé  
**Passagers:** ---  
**Tierces personnes:** Aucun  
**Aéronef:** Détruit  
**Dégâts au sol:** Aucun

**Brève description:** Lors d'un vol de pente, le planeur s'est écrasé dans une pente boisée.

Berne, 22 juin 2023