



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des schweren Vorfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Flugplatz Grenchen (LSZG) (SO), 9. August 2021, 14:28 LT

Luftfahrzeug

Immatrikulation: HB-KOP

Muster: Costruzioni Aeronautiche Tecnam S.R.L., P2002-JF

Halter: Air-Club d'Yverdon-les-Bains, chemin de l'Aérodrome 2, 1400 Yverdon-les-Bains

Eigentümer: Air-Club d'Yverdon-les-Bains, chemin de l'Aérodrome 2, 1400 Yverdon-les-Bains

Fluglehrer: 1

Flugschüler: 1

Flug:

Flugregeln: Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules* – VFR)

Betriebsart: Schulung

Startort: Flugplatz Grenchen (LSZG)

Ziel: Flugplatz Grenchen (LSZG)

Schäden:

Besatzung: Keine

Passagiere: Keine

Drittpersonen: Keine

Luftfahrzeug: Leicht beschädigt

Drittschaden: Keine

Kurzbeschreibung: Kurz nach dem Start wurde aufgrund starker Rauchentwicklung im Cockpit eine Umkehrkurve mit anschliessender Landung eingeleitet

Bern, 27. Oktober 2021