



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des folgenden Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ereignis	Entgleisung einer Rangierbewegung
Ereignisart	Entgleisung Rangierbewegung
Ort, Datum, Zeit	Bern (BE), 28. Dezember 2023, 04:15 Uhr
Reg.-Nr.	2023122801
Verkehrsmittel	Eisenbahn

Beteiligte Unternehmen

Eisenbahnverkehrsunternehmen	SBB Cargo AG (SBBC), Olten
Infrastrukturbetreiberin	SBB AG, Infrastruktur (SBBI), Bern

Beteiligte Personen

Rangierleiter, Jahrgang 2001, SBBC
Lokführer, Jahrgang 1994, SBBC
Fahrdienstleiter, Jahrgang 1984, SBBI

Beteiligte Fahrzeuge

Lok vom Typ Am 843, SBBC
Fünf Güterwagen, SBBC

Schäden

Personen	Der Rangierleiter wurde tödlich verletzt.
Verkehrsmittel	Ein Güterwagen fiel zur Seite, was erhebliche Schäden zur Folge hatte.
Infrastruktur	Verschiebung und Beschädigung an Gleisen und Weichen sowie an Teilen der Sicherungsanlage.

Kurzbeschreibung

Eine indirekt geführte Rangierfahrt entgleiste auf einer Weiche. Der vorderste Wagen kippte zur Seite und begrub den auf dem Trittbrett mitfahrenden Rangierleiter unter sich.

Bern, 4. Januar 2024