



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des folgenden Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ereignis	Entgleisung einer Rangierbewegung auf einer Weiche
Ereignisart	Entgleisung Rangierbewegung
Ort, Datum, Zeit	Olten RB (SO), 6. Juni 2024, 22:30 Uhr
Reg.-Nr.	2024060601
Verkehrsmittel	Eisenbahn

Beteiligte Unternehmen

Eisenbahnverkehrsunternehmen	SBB AG, Personenverkehr (SBBP), Bern
Infrastrukturbetreiberin	SBB AG, Infrastruktur (SBBI), Bern
Weitere Unternehmen	keine

Beteiligte Personen

Fahrdienstleiter, Jahrgang 1964, SBBI
Lokführer, Jahrgang 1974, SBBP

Beteiligte Fahrzeuge

4-teiliger Triebzug «Domino», SBBP

Schäden

Personen	Keine
Verkehrsmittel	Der führende Steuerwagen wird seitlich stark beschädigt.
Infrastruktur	Ein Fahrleitungsmast wird umgedrückt und die Fahrbahn leicht beschädigt.
Dritte	keine

Kurzbeschreibung

Während der Triebzug vom Bahnhof Olten in das Gleis 565 von Olten RB unterwegs war, wurde unter der Rangierbewegung eine elektrisch ortsbediente Weiche umgestellt.

Bern, 15. August 2024