



Framkvæmdastjórn
Evrópusambandsins



CASP 2022

Samræmd starfsemi
um öryggi vöru

Barnavagnar



Lokaskýrsla

Réttindi og
neytendur

Efnisyfirlits

Efnisyfirlits	2
Skrá yfir skammstafanir	2
Samantekt	3
1. hluti	
1.Yfirlit yfir starfsemina	4
1.1. Markaðseftirlitsyfirvöld sem taka þátt	4
1.2. Umfang vöru og prófunarviðmið	4
1.2.1. Umfang vöru	4
1.2.2. Prófunarviðmiðanir	4
2. Sýnataka og prófun	5
2.1. Dreifing sýnatöku og sýnatökuleiðir	5
2.2. Prófunarferli	5
3. Niðurstöður	6
3.1. Yfirlit yfir niðurstöður prófana og helstu niðurstöður	6
3.2. Niðurstöður fyrir hvert ákvæði	6
3.3. Niðurstöður um prófunarniðurstöður	7
4. Áhættumat og ráðstafanir	8
4.1. Niðurstöður áhættumats	8
4.2. Ráðstafanir til úrbóta	8
5. Niðurstöður og tilmæli	9
5.1. Niðurstöður	9
5.2. Tilmæli til hagsmunaaðila	9
2. hluti	
1. Hvað er CASP?	10
Hlutverk og ábyrgð	
2. Vinnuáætlun fyrir Sértaekar aðgerðir sem tengjast tilteknum vörum	11
3. Sértaekar aðgerðir sem tengjast tilteknum vörum Verkfæri & ferlar	12

Skrá yfir skammstafanir

SKAMMSTÖFUN	LÝSING
CASP	Samræmd starfsemi um öryggi vöru
DG JUST	Dómsmála- og neytendaskrifstofa framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins
EN	Evrópustaðall
ESB	Evrópusambandið
GPSD	Almenn tilskipun um vöruöryggi (2001/95/EB)
MSA	Markaðseftirlitsyfirvald
PSA	Sértaekar aðgerðir sem tengjast tilteknum vörum
RAG	Leiðbeiningar um áhættumat
RAPEX-kerfið	Ákvörðun (ESB) 2019/417

Samantekt

Markmið starfseminnar

Samræmd starfsemi um öryggi vöru (CASP) gerir öllum markaðseftirlitsyfirvöldum (MSA) frá löndum Evrópusambandsins (ESB) / Evrópska efnahagssvæðisins (EES) kleift að vinna saman að því að efla öryggi vöru sem sett er á innri markað Evrópu. Þessi starfsemi beindist að barnavögnum. Sýni voru tekin úr vörum og þau prófuð samkvæmt almennt samþykktum viðmiðunum á evrópskri rannsóknarstofu sem valin var af MSA-félögum sem tóku þátt.

Umfang vöru

Kerrur og barnavagnar allt að 15 kg hver, þ.m.t. allir innbyggðir pallar sem barn (allt að 20 kg) getur staðið á, eins og fjallað er um í EN 1888-1.

Helstu prófunarviðmiðanir

Prófunaráætlunin innihélt úrval ákvæða úr Evrópustaðlinum (EN) 1888-1: 2018 með áherslu á aflfræðilegar hættur og endingu merkinga.

Viðbótarprófanir samkvæmt EN 1466:2014 voru notaðar til að meta eiginleika eins og beisli eða burðarhandföng fyrir vagna sem hægt er að breyta úr sætum í vagna.

Niðurstöður

- Af 73 barnavögnum uppfylltu 29 allar tæknilegar kröfur prófunaráætlunarinnar og 44 sýni höfðu ekki uppfyllt a.m.k. eina af tæknilegum kröfum prófunaráætlunarinnar.
- Töluverður fjöldi barnavagna uppfyllti ekki kröfur ákvæða 8.1 Verndarvirgni (15 sýni), 8.3 Hætta af hreyfanlegum hlutum (14 sýni) og 8.10 Heilleiki burðarvirkis (29 sýnishorn).
- Alls uppfylltu 44 sýnanna ekki kröfur um viðvaranir, merkingar og leiðbeiningar.

Helstu ráðleggingar

Fyrir neytendur

- Lesið varnaðarorð og öryggisleiðbeiningar sem verða að vera á réttri þjóðtungu.
- Áður en kerra er notuð skal ganga úr skugga um að aðhaldsbúnaðurinn sé öruggur og tryggilega festur.
- Þegar mögulegt er skaltu skrá barnavagninn og þig til að fá upplýsingar um innköllun. Hættu strax að nota innkallaða vöru og fylgdu innköllunarleiðbeiningum.

Að því er varðar rekstraraðila

- Tryggja skal að vagnar séu hannaðir og framleiddir í samræmi við ákvæði almennu tilskipunarinnar um vöruöryggi (2001/95/EB) og viðeigandi öryggisstaðla.

Fyrir staðbundin yfirvöld

- Verið meðvituð um mismunandi prófunarkröfur fyrir breytanlegan barnavagn með nokkrum stillingarmöguleikum.

Fyrir staðlastofnanir

- Til að auðvelda öryggisprófanir á breytanlegum göngukerrum ætti EN 1888-1 að fela í sér prófanir á eiginleikum á borð við beisli eða handföng.

Niðurstöður

- Prófunin, sem framkvæmd er á barnavögnum fyrir þessa starfsemi, miðar að því að meta öryggi bæði einfaldra og breytanlegra vagna, að teknu tilliti til viðbótarkrafna um prófanir ef nauðsyn krefur.
- Þrátt fyrir mikinn fjölda sýna sem uppfylltu ekki kröfur gildandi staðla benda bilanirnar, sem komu í ljós varðandi vagnana, aðallega til gæðamála en leiða þó ekki til alvarlegrar öryggisáhættu.
- Mælt er með smávægilegum breytingum á hönnun og endurskoðun á merkingum, viðvörnum og leiðbeiningum til viðbótar við prófun á heilleika og stöðugleika innra burðarvirkis til að tryggja að vörur uppfylli prófunarkröfur.
- Áhættumat sem MSA framkvæmdi sýndi að 10 sýni sýndu alvarlega áhættu, þrjú mikla áhættu, sex miðlungsáhættu og 22 litla áhættu. Meðal helstu ráðstafana sem gerðar voru í tengslum við vörur sem ekki uppfylltu kröfurnar voru 15 vörur teknar af markaði, ein vara var innkölluð frá endanlegum notanda og sölustöðvun lögð á tvær vörur. Enn er beðið eftir ráðstöfunum vegna nokkurra sýna sem uppfylltu ekki kröfurnar.

1. Yfirlit yfir starfsemina

1.1. Markaðseftirlitsyfirvöld sem taka þátt

Tíu MSA frá tíu aðildarríkjum ESB / EES löndum tóku þátt í sértækum aðgerðum sem tengjast barnavögnum (PSA).

Tafla 1 - Listi yfir MSA sem taka þátt

LAND	MSA
Austurríki	Sambandsráðuneyti félagsmála, heilsu, umönnunar og neytendaverndar
Belgía	Ríkisskrifstofa efnahagsmála – Stjórnarsvið gæða og öryggis
Búlgaría	Neytendaverndarnefnd
Ísland	Húsnæðis- og mannvirkjastofnun
Króatía	Ríkiseftirlitið
Lettland	Neytendaréttindasmiðstöð
Malta	Samkeppnis- og neytendamálastofnun Möltu, Markaðseftirlitsstofnun
Portúgal	Stjórnarsvið neytenda
Tékkland	Tékkneska viðskiptaeftirlitsstofnunin
Þýskaland	Héraðsstjórn Kölnar

1.2. Umfang vöru og prófunarviðmið

1.2.1. Umfang vöru

MSA samþykktu að takmarka umfang þessarar starfsemi við kerrur og barnavagna sem eru hannaðir fyrir börn allt að 15 kg (þ.m.t. allir samþættir verkvangar sem barn allt að 20 kg getur staðið á) sem falla undir EN 1888-1. MSA var í sjálfsvald sett að ákveða hvort taka eigi sýnishorn af einföldum kerrum

eða barnavögnum sem leyfðu nokkrar stillingar á sæti. Fjórir flokkar voru auðkenndir og úrtak: vagnar með föstu sæti; tvískiptir vagnar eða vagnar með sæti sem hægt er að snúa við, breytanlegir vagnar (þrjár eða fleiri stillingar), vagnar með fleiri en níu stillingar.



VAGNAR MEÐ FÖSTU SÆTI



TVÍSKIPTIR VAGNAR EÐA VAGNAR MEÐ SÆTI SEM HÆGT ER AÐ SNÚA VIÐ



BREYTRANLEGIR VAGNAR (ÞRJAR EÐA FLEIRI STILLINGAR)



VAGNAR MEÐ FLEIRI EN NÍU STILLINGAR

1.2.2. Prófunarviðmiðanir

Prófunaráætlunin innihélt bæði vélræn atriði (ákvæði 8-8.10) og endingu merkingarprófa (ákvæði 9) samkvæmt kröfum EN 1888-1: 2018 Barnanotkun og umönnunarhlutir - flutningur barna á hjólum; I. hluti kerrur og barnavagnar.

Þó að EN 1888-1: 2018 hafi verið endurskoðað og árið 2022 var gefin út breytt útgáfa (EN 1888-1: 2018+A1: 2022) samþykktu MSA að nota 2018 útgáfuna þar sem 2022 útgáfan tók aðeins gildi eftir 31. október 2022 og búist var við að flestir vagnarnir sem sýndir voru yrðu settir á markað áður og merktir sem í samræmi við 2018 útgáfuna.

Þar að auki komst rannsóknarstofan að því að hægt er að breyta sumum sýnishornunum úr sætum í kerrur. Þar sem ekki er fjallað almennilega um þessa aðgerð í EN 1888-1 ákváðu MSA að fyrir 11 vagna skyldi bæta við viðbótarprófunum við upprunalegu prófunaráætlunina með því að nota EN 1466:2014 á burðarrúmum og stendur til að meta eiginleika eins og beisli eða burðarhandföng fyrir breytanlegar kerrur.

Auk prófana á rannsóknarstofu athuguðu MS Aeinnig meðfylgjandi viðvaranir, merkingar og leiðbeiningar á sinni þjóðtungu eða tungumálum. Tæknisérfræðingurinn útbjó gátlista með helstu kröfum til að veita viðbótarleiðbeiningar fyrir MSA.

2. Sýnataka og prófun

2.1. Dreifing sýnatöku og sýnatökuleiðir

Útakið var framkvæmt á grundvelli forvals af hverju markaðseftirlitsfirvaldi, í samræmi við sérkenni hvers markaðar.

Alls voru 73 sýni tekin af MSA og send á rannsóknarstofuna til prófunar. Sýnishornin voru m.a. 54 vagnar með föstu sæti, 14 tvískiptir eða vagnar með sæti sem hægt er að snúa við, fjórir breytanlegir vagnar með þremur eða fleiri stillingum og einn vagn sem gerði ráð fyrir 9 eða fleiri mismunandi stillingum.

MSA gátu valið sýnatökuleiðir sínar og safnað vörum bæði á netinu og í verslunum. Alls var tekið sýni úr 52 vögnum úr verslunum á meðan 21 vagn var keyptur á netinu.

Tafla 2 - Fjöldi sýna sem tekin eru af MSA sem taka þátt

LAND	MSA	VAGNAR MED FÖSTU SÆTI	TVÍSKIPTIR VAGNAR EÐA VAGNAR MED SÆTI SEM HÆGT ER AÐ SNÚA VIÐ	BREYTRANLEGIR VAGNAR (ÞRJÁR EÐA FLEIRI STILLINGAR)	VAGNAR MED FLEIRI EN NÍU STILLINGAR
Austurríki	Sambandsráðuneyti félagsmála, heilsu, umönnunar og neytendaverndar	3	1	-	1
Belgía	Ríkisskrifstofa efnahagsmála – Stjórnarsvið gæða og öryggis	6	4	-	-
Búlgaría	Neytendaverndarnefnd	7	2	2	-
Ísland	Húsnæðis- og mannvirkjastofnun	8	-	-	-
Króatía	Ríkiseftirlitið	4	-	-	-
Lettland	Neytendaréttindasmíðstöð	5	1	-	-
Malta	Samkeppnis- og neytendamálastofnun Möltu, Markaðseftirlitsstofnun	8	-	-	-
Portúgal	Stjórnarsvið neytenda	6	-	-	-
Tékkland	Tékkneska viðskiptaeftirlitsstofnunin	2	5	-	-
Þýskaland	Héraðsstjórn Kólnar	5	1	2	-
SAMTALS		54	14	4	1


2.2. Prófunarferli

Prófunarstofa fyrir þessa starfsemi var valin með útboðsferli sem hleypt var af stokkunum í júní 2022. Útboðslýsingarnar voru sendar til 73 rannsóknarstofa í ESB/EES sem höfðu verið auðkenndar í samræmi við áætlun verkefnisins um þátttöku á rannsóknarstofum. Hver rannsóknarstofa var beðin um að leggja fram tilboð ásamt þeim þáttum sem nefndir eru í útboðsgögnum, svo sem ítarlegar upplýsingar um verðlagningu og fylgiskjöl með staðfestingu á vottun, viðeigandi reynslu sérfræðinga og prófunarskýrslum. Sex rannsóknarstofur skiluðu inn tilboði innan tiltekins tímaramma. Á grundvelli heildstæðis og samkeppnishæfni tilboðsins voru fjórar rannsóknarstofur forvaldar og þeim boðið í viðtal til að ræða tilboð sitt frekar. Á millifundinum var markaðseftirlitsfirvöldum

(MSA) kynntar samanburðargreiningar á tæknilegum gæðum og fjárhagslegum þáttum tilboða frá rannsóknarstofunum. MSA völdu rannsóknarstofuna sem hlaut hæsta fjölda lokastiga á grundvelli gæða og fjárhagslegrar samkeppnishæfni þeirra tilboða.

Eftir val á rannsóknarstofu fengu MSA tvo mánuði til að safna sýnunum og senda þau á rannsóknarstofuna. Sýnatökuferið var vikkað út til að gera aðildarríkjunum kleift að taka sýni úr viðbótarvörum. Engar tafir urðu á prófunarferlinu og því lauk 21. desember 2022. Fundur rannsóknarstofunnar fór fram 11. og 12. janúar 2023.

Mynd 1 - Tímalína sýnatöku- og prófunarferlis



3. Niðurstöður

3.1. Yfirlit yfir niðurstöður prófana og helstu niðurstöður


Alls uppfylltu 29 (40%) af þeim 73 sýnum sem rannsóknarstofan prófaði kröfurnar sem skilgreindar eru í endanlegri prófunaráætlun eins og sýnt er á mynd 2. Hin 44 sýnin (60%) uppfylltu ekki kröfurnar í EN 1888-1:2018 og EN 1466:2014.

Til viðbótar við EN 1888-1:2018 voru 11 sýni prófuð samkvæmt EN 1466. Alls voru fjögur af 11 sýnum einungis prófuð í tengslum við ákvæðið um varnavirkni (aðhaldsbúnað) þar sem þau voru utan gildissviðs EN 1466:2014 en sýndu sömu hættu. Af þeim 11 vörum sem prófaðar voru uppfylltu fimm (45%) ekki viðeigandi kröfur.


Athuganir MSAs á viðvörnum, merkingum og leiðbeiningum sýndu að 44 (60%) sýnanna uppfylltu ekki kröfurnar. Meginástæðurnar voru m.a. viðvaranir og upplýsingar sem vantaði auk þess sem vörupplýsingar voru ekki veittar á opinberu tungumáli eða tungumálum aðildarríkisins.

Ef við lítum bæði á prófanirnar sem framkvæmdar eru af rannsóknarstofunni og viðvaranir, merkingar og leiðbeiningar sem MSA framkvæmdu, uppfylltu alls 60 sýni ekki að minnsta kosti eina af kröfunum.

Mynd 2 - Heildarniðurstöður prófana (að undanskildum viðvörnum, merkingum og leiðbeiningum) (N=73)



Mynd 3 - Heildarniðurstöður prófana (þ.m.t. viðvaranir, merkingar og leiðbeiningar) (N=73)




3.2. Niðurstöður fyrir hvert ákvæði

Þegar litið er á niðurstöðurnar í EN 1888-1:2018 eru ákvæði með sérstaklega miklum fjölda sýna sem uppfylltu ekki kröfurnar m.a. ákvæði 8.10 (heilleiki burðarvirkis) sem og ákvæði 8.1

(verndarvirkni) og 8.3 (Hætta af hreyfanlegum hlutum). Mynd 4 sýnir yfirlit yfir niðurstöður samkvæmt ákvæði EN 1888-1:2018.


Mynd 4 - Niðurstöður úr prófunum samkvæmt EN 1888-1:2018 (N=73)



Þegar litið er á niðurstöðurnar samkvæmt ákvæði EN 1466:2014 var ákvæði 7.1 (Verndarvirkni) helsta ástæðan fyrir því að sýni uppfylltu ekki kröfur. Aðeins eitt sýni uppfyllti ekki kröfur ákvæðis 8.0 (Ending merkingar).

Athugun á bilanatiðni vagna eftir mismunandi sýnatökuleiðum sýndi að bilanatiðni í verslunum var órlítið hærrí en þeirra sem sýni voru tekin úr á netinu (58% samanborið við 50%), með það í huga að aðeins var tekið sýni úr 21 vöru af netinu í heildina.

Mynd 5 - Niðurstöður úr prófun samkvæmt EN 1466:2014 (N=11)



3.3. Ályktanir um prófunarniðurstöður

Aflfræðilegar prófanir

Á heildina litið sýndu niðurstöður prófananna að mikill fjöldi barnavagna uppfyllti ekki kröfur gildandi staðla. Að því er varðar aflfræðilegar bilanir uppfylltu nærri 40% vagnanna ekki kröfur ákvæðis 8.10 um heilleika burðarvirkis þar sem lykilhlutar, svo sem fram- og hnoðstuðningur, brotnuðu við þolprófið. Önnur ákvæði sem leiddu í ljós háa bilanatiðni eru m.a. ákvæði 8.1 um mat á varnarvirkni (vagnar henta ekki frá fæðingu eins og auglýst er, ófullnægjandi aðhaldsbúnaður fyrir auglýsta þyngd barns, mittisfestingar rifnar og stillanlegar ólar renna of mikið) og ákvæði 8.3 um mat á hættu á hreyfanlegum hlutum (ófullnægjandi læsibúnaður, þjöppunarpunktur á fótaskemli og aðeins tvö aðgerðartæki í stað þriggja eins og krafist er).

Þrátt fyrir mikinn fjölda sýna sem uppfylla ekki kröfum benda bilanir sem komið hafa í ljós, fyrst og fremst til gæðamála en leiða þó ekki til alvarlegrar öryggisáhættu. Aðeins varð vart við fáeinar hættur sem tengjast köfnun og inntöku (liður 8.5) og köfnun (liður 8.6) og allir vagnar uppfylltu kröfur ákvæðis 8.8 um stöðu- og hemlabúnað.

Viðvaranir, merkingar og leiðbeiningar

Til viðbótar við aflfræðilega prófunina bentu athuganir MSA á viðvörnum, merkingum og leiðbeiningum til kynna algenga annmarka í tengslum viðskort á viðvörnum og upplýsingum auk þess sem vöruupplýsingar voru ekki veittar á opinberu tungumáli eða tungumálum aðildarríkisins.

Sumar varanna voru ekki merktar í samræmi við EN 1888-1:2018 eða EN 1466:2014, eða innihéldu kröfur um samræmi varðandi fyrri útgáfur staðlanna.




4. Áhættumat og ráðstafanir

4.1. Niðurstöður áhættumats

Samkvæmt almennri tilskipun um vöruöryggi¹, þarf fyrirsjáanleg notkun vara að vera örugg út allan líftímann². Þess vegna skal áhættumat á vöru byggjast á ákvörðun Framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2019/417 (RAPEX-kerfinu) um samburðarnákvæmni áhættumats³. Til að þróa áhættumatið notuðu markaðseftirlitsyfirvöldin verkfæri fyrir leiðbeiningar um áhættumat (RAG-verkfæri)⁴ sem framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur umsjón með. Mynd 6 sýnir áhættustig (byggt á áhættumati sem MSA framkvæmdi) þeirra 60 sýna sem uppfylltu ekki a.m.k. eina af kröfunum (prófanir á rannsóknarstofu eða athuganir á viðvörunum, merkingum og leiðbeiningum frá MSA).

Mynd 6 - Yfirlit yfir áhættustig sýna sem ekki uppfylltu kröfurnar (N=60)




4.2. Ráðstafanir til úrbóta

Á grundvelli niðurstaðna úr prófunum og áhættumati sem framkvæmt var ákveðna MSA hvaða ráðstafanir þarf að gera varðandi vörur sem uppfylltu ekki kröfur gildandi staðla sem eru hannaðir til að koma í veg fyrir að hættulegar vörur komi á innri markaðinn.

Mynd 7 sýnir ráðstafanir til úrbóta sem gripið var til að því er varðar vörur sem uppfylltu ekki kröfurnar.

Ennfremur, þegar alvarleg áhætta er auðkennd, er MSA lagalega skylt að senda inn tilkynningu í öryggisgátt (samkvæmt grein 12.1 í GPSD). Í RAPEX-kerfinu er einnig mælt með því að senda inn tilkynningar um ráðstafanir sem gripið hefur verið til gegn vörum sem valda minna en alvarlegri áhættu. Í kjölfar aðgerðanna sem hrundið var af stað með sameiginlegu prófunarherferðinni (fram til 14. apríl 2023) voru tilkynningar sendar vegna níu vara um öryggisgátt (enn er beðið eftir tilkynningu um eina vöru).

Mynd 7 - Ráðstafanir sem eru gerðar vegna sýna sem ekki uppfylla kröfurnar (N=60)



¹ EUR-Lex - 32001L0095 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

² Reglugerðin (ESB) 2023/988 um vöruöryggi var birt í Stjórnartíðindum 23. maí 2023.

³ EUR-Lex - 32023R0988 - EN - EUR-Lex (europa.eu). Hún öðlast gildi 12. júní 2023 og kemur til framkvæmda 13. desember 2024.

⁴ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3A4390682>

⁵ RAG ECL V10 (europa.eu)

5. Niðurstöður og tilmæli

5.1. Niðurstöður

Ef ekki er til nein löggjöf um tiltekna geira fyrir barnavagna geta framleiðendur sjálfviljugir merkt vörur sínar þannig að þær séu í samræmi við gildandi staðla. Prófunin sem framkvæmd er á barnavögnum fyrir þessa starfsemi miðar að því að meta almennt öryggi mismunandi stillinga vagnanna, bæði á grundvelli aflfræðilegra prófana og eftirlits með viðvörðunum, merkingum og leiðbeiningum.

Þrátt fyrir mikinn fjölda sýna sem uppfylltu ekki kröfur gildandi staðla benda bilanir sem komu í ljós aðallega til gæðvandamála en leiddu þó ekki til alvarlegrar öryggisáhrættu. Hægt er að leiðrétta tiltekna eiginleika, s.s. langar ólar, lykkjur eða læsibúnað sem uppfyllir ekki kröfur, með smávægilegum hönnunarbreytingum. Einnig er mælt með endurskoðun á viðvörðunum, merkingum og leiðbeiningum, þ.m.t. aldursflokkun, til að tryggja að vagnar uppfylli kröfur viðeigandi staðla.

Neytendum er bent á að skoða ávallt samræmismörkingar og lesa viðvaranir og öryggisleiðbeiningar fyrir barnavagna en rekstraraðilar eru hvattir til að gera öryggisprófanir með tilliti til stöðugleika og styrks.

Í starfseminni hefur einnig verið lögð áhersla á svið þar sem umbætur eru gerðar á stöðlun öryggiskrafna fyrir vagna. Til að auðvelda áhættumat á breytanlegum kerrum samkvæmt EN 1888-1 ætti staðallinn að ná yfir þætti á borð við að til staðar sé beisli eða handfang sem eins og sakir standa er einungis hægt að prófa með því að nota EN 1466.

MSA gaf út níu tilkynningar um öryggisgátt byggðar á niðurstöðu þessarar PSA (ein tilkynning er enn í bið) og báðu rekstraraðilana að taka vörurnar af markaði eða innkalla þær eða stöðva sölu þegar varan var metin fela í sér alvarlega, mikla eða miðlungsmikla áhrættu.

5.2. Tilmæli til hagsmunaaðila

Eftirfarandi ráðleggingar eru byggðar á niðurstöðum prófunarferlisins og umræðum MSA meðan á verkefninu stendur.

Fyrir neytendur

- **Lesið viðvaranir og öryggisleiðbeiningar - sem verða að vera á viðeigandi þjóðtöngu.** Athugið einnig upplýsingar um nafn, vörunúmeri eða önnur auðkenni framleiðanda og/ eða innflytjanda sem ber ábyrgð á sölu vörunnar. Metið mikilvægar upplýsingar um barnavagna sem henta aldri áður en varan er keypt.
- Áður en kerra er notuð skal **ganga úr skugga um að aðhaldsbúnaðurinn sé öruggur og tryggilega festur.** Gangið úr skugga um að barnið sé og verði öruggt. Athugið einnig stýribúnaðinn/læsiþúnaðinn.
- Athugið hvort vagnar séu merktir þar sem fram kemur að þeir uppfylli öryggisstaðalinn **EN 1888**. Merkimíða er venjulega að finna á rammanum eða á sætisþúðanum.
- Þar sem það er tiltækt skal skrá bæði **vagn** og þig til að fá upplýsingar um **innköllun vöru**. Hættið strax að nota innkallaða vöru og fylgið innköllunarleiðbeiningum.
- Athugið **öryggisgátt ESB** (<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport>) til að sjá hvort einhverjir vagnar hafi verið innkallaðir af öryggisástæðum.

Fyrir evrópsk yfirvöld og innlend yfirvöld

- Verið meðvituð um mismunandi prófunarkröfur breytanlegra vagna með mörgum stillingarvalkostum.

Að því er varðar rekstraraðila

- Áður en vagnar fara á markað skal ganga úr skugga um að þær séu hannaðar og framleiddar í samræmi við **GPSD** og viðeigandi **öryggisstaðal (EN 1888)**. Öryggis skyldur eru einnig lagðar á **rekstraraðila** í aðfangakeðjunni.
- Verið meðvituð um **breytingar á löggjöf** í ljósi birtingar á almennu vöruöryggisreglugerðinni (ESB) 2023/988 sem kemur í stað GPSD.

- **Framkvæmið mikilvæg innri próf fyrir stöðugleika og styrk.** Takið þátt í faggiltum prófunarrannsóknarstofum til að tryggja öryggi vagna.
- **Rekjanleiki afurða er lögboðin krafa.** Slíkar kröfur eru mikilvægar ef innkalla þarf vagna. Allir vagnar skulu merktir með gerðar-, lotu-, rað- eða tegundarnúmeri eða annarri merkingu sem gerir kleift að bera kennsl á þá. Koma skal skýrt á framfæri hvernig neytendur eigi að taka þátt í **innköllunum**.
- Hættur sem stöðja að barnavögnum eru sérstaklega auðkenndar og skulu t.d. vera sérstakar viðvaranir. **„VIÐVÖRUN Notið ávallt aðhaldsbúnað“ og „VIÐVÖRUN Gangið úr skugga um að allur læsiþúnaður sé tengdur fyrir notkun.“**
- Ef öryggisáhrættu stafar af vagni ber rekstraraðilum lagaleg skylda til að **tilkynna það tafarlaust lögbæru yfirvaldi** aðildarríkisins eða aðildarríkjanna þar sem vagninn var fánlegur. [vöruöryggisviðvörðunargáttina](#).

Fyrir staðlastofnanir


- Í **EN 1888 1** er ekki fjallað um breytanlega barnavagna á tilhlyðilegan hátt og sumar kröfur, s.s. að fyrir hendi sé beisli eða handfang, er einungis hægt að meta með EN 1466. Til að auðvelda öryggiseftirlit með breytanlegum vögnum skulu þessar **kröfur** koma fram í EN 1888-1.
- Túlkun prófana á aðhaldsbúnaði (liður 8.1.3.2.4. Skilvirkni stillibúnaðarins) og læsiþúnaðarins (liður 8.3.5.1.1.3 Óviljandi losun læsiþúnaðar) er óljós og þarf nast frekari skýringa.

1. Hvað er CASP?

Samræmd starfsemi um öryggi vöru (CASP) gerir markaðseftirlitsyfirvöldum frá löndum Evrópusambandsins / Evrópska efnahagssvæðisins kleift að vinna saman og efla öryggi vara sem settar eru á innri markaðinn.

CASP 2022 felur í sér sex Sértaekar aðgerðir sem tengjast tilteknum vörum og fjórar Hliðstæðar aðgerðir.


Sértaekar aðgerðir sem tengjast tilteknum vörum prófar mismunandi vörutegundir sem geta skapað áhættu fyrir neytendur. Viðkomandi markaðseftirlitsyfirvöld velja og safna vörunum og eru þær skoðaðar samkvæmt almennt samþykktri prófunaráætlun.




Hliðstæðar aðgerðir skapa vettvang fyrir markaðseftirlitsyfirvöld til að skiptast á hugmyndum og bestu starfsvenjum. Sameiginlegar nálganir, ferli og verkfæri til markaðseftirlits eru þróaðar undir leiðsögn tæknisérfræðings.



Hlutverk og ábyrgð



2. Vinnuáætlun fyrir Sértaekar aðgerðir sem tengjast tilteknum vörum



Stöðug innri samskipti í gegnum Wiki Confluence-vettvanginn

UPPHAF	SÝNATAKA OG PRÓFUN	SKÝRSLUGJÖF	YTRI SAMSKIPTI
Gagnarannsókn	Útboðsferli rannsóknarstofa	Áhættumat	Þróun verkfærakistu fyrir samskipti
Umfangsviðtöl	Verktakar og val á rannsóknarstofu	Samræming ráðstafana sem markaðseftirlitsyfirvöld samþykktu	Þróun samskiptaskilaboða
Drög að prófunar- og sýnatökuáætlun	Sýnataka og flutningur	Drög að lokaskýrslum	Gangsetning miðlunarherferðar
Kortlagning rannsóknarstofu	Prófunarferli og prófunarskýrslur	Förgun eða endursending á sýnum til markaðseftirlitsyfirvalda	Mat á áhrifum



3. Sértaekar aðgerðir sem tengjast tilteknum vörum Verkfæri & ferlar

0

Ferli fyrir CASP

Dómsmála- og neytendaskrifstofa framkvæmdastjórnarinnar (DG JUST) hélt fund til að velja vöruflokka. Markaðseftirlitsyfirvöldin sem tóku þátt í rannsókninni völdu vöruflokkana sex í CASP 2022 í samráði sem skipulagt var af Dómsmála- og neytendaskrifstofu framkvæmdaráðsins.

1

Fullgilding prófunar- og sýnatökuáætlana

Tæknisérfræðingarnir leggja drög að áætlunum á grundvelli endurgjafar markaðseftirlitsyfirvalda og fyrirbyggjandi fjárhagsáætlunar. Drögin eru kynnt á gangsetningarfundinum, síðan eru þau fínstillt og staðfest af markaðseftirlitsyfirvöldum í gegnum Wiki.

2

Val á rannsóknarstofu

Starfsfólk verktakans skráir rannsóknarstofur og hefur samband við þær til að safna upplýsingum um verð og aðrar upplýsingar. Útboðsferlið fer af stað eftir gangsetningarfundinum og eru tilboðin metin. Á millifundum ákveða markaðseftirlitsyfirvöldin sem taka þátt hvaða rannsóknarstofu þau velja.

3

Söfnun og flutningur sýna

Markaðseftirlitsyfirvöld safna viðeigandi sýnishornum frá sínum mörkuðum og skrá þau í kóðunarskrá. Eftir að hafa framkvæmt forathuganir senda markaðseftirlitsyfirvöld sýnin til rannsóknarstofunnar.

4

Prófun og afhending prófunarskýrslna

Rannsóknarstofan prófar vörurnar samkvæmt samþykktri prófunaráætlun og hleður prófunarskýrslum upp á Wiki. Markaðseftirlitsyfirvöld biðja um skýringar ef nauðsyn krefur og samþykkja skýrslurnar.

5

Áhættumat

Tæknisérfræðingurinn og markaðseftirlitsyfirvöld þróa sviðsmyndir sem byggjast á völdum sýnum meðan á fundi rannsóknarstofunnar stendur og greina áhættuna. Markaðseftirlitsyfirvöld framkvæma áhættumat á öllum sýnum sem uppfylla ekki lagalegar kröfur.

6

Hladdu upp sviðsmyndum í Verkfæri fyrir leiðbeiningar um áhættumat

Sviðsmyndum sem þróaðar voru á meðan verkefninu stóð er hlaðið upp í Verkfæri fyrir leiðbeiningar um áhættumat.

7

Ráðstafanir sem markaðseftirlitsyfirvöld hafa samþykkt

Markaðseftirlitsyfirvöld grípa til viðeigandi ráðstafana varðandi viðkomandi vörur og tilkynna þær í öryggisgáttinni.

8

Ytri samskipti

Aðgerðir ytri samskipta hefjast á lokaviðburðinum. Þessu verður fylgt eftir með 2-3 vikna samevrópskri samskiptaherferð.

Verkfæri

Hljóð- og myndklippur ætlaðar neytendum og áhorfendum eru framleiddar fyrir hverja sértaeka aðgerð og CASP 2022-verkefnið í heild.

Upplýsingamyndir, sem beint er til rekstraraðila, eru þróaðar fyrir CASP 2022-verkefnið fyrir hverja sértaeka aðgerð.

Lokaskýrslur eru gerðar fyrir hverja aðgerð og fyrir CASP 2022-verkefnið. Þær eru þýddar yfir á öll opinber tungumál ESB, en einnig yfir á norsku og íslensku.

Rásir

Efni er miðlað með

- [Vefsíðu EC CASP](#)
- Innlendum samskiptaleiðum markaðseftirlitsyfirvalda
- Viðeigandi fjölmiðlum og aðrir hagsmunaaðilum

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS

Directorate-General for Justice and Consumers

Directorate Consumers

Unit E.4 Product Safety and Rapid Alert System

Email: JUST-RAPEX@ec.europa.eu

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins ber ekki ábyrgð á neinum afleiðingum sem stafa af endurnotkun þessarar útgáfu.

© Evrópusambandið, 2023

Endurnotkunarstefna skjala framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins er framkvæmd á grundvelli ákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar 2011/833/ESB frá 12. desember 2011 um endurnotkun skjala framkvæmdastjórnarinnar (Stjt. ESB L 330, 14.12.2011, bls. 39).

Endurnotkun þessa skjals er heimil, nema annað sé tekið fram, samkvæmt Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY 4.0) notendaleyfi (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). Það þýðir að endurnotkun er leyfð að því gefnu að uppruna sé getið og allar breytingar tilgreindar.

Fyrir notkun eða afritun efnispáttá sem ekki eru í eigu Evrópusambandsins gæti þurft að leita leyfis hjá viðkomandi réttihöfum.

Upplýsingar um Evrópusambandið á öllum opinberum tungumálum ESB er að finna á Evrópuvefnum:

https://europa.eu/european-union/index_en



Publications Office
of the European Union

Lúxemborg Útgáfuskrifstofa Evrópusambandsins, 2023

PDF ISBN 978-92-68-03587-0 doi:10.2838/331063 DS-03-23-172-IS-N