



## Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des folgenden Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

<b>Ereignis:</b>	Kollision eines Passagierschiffes mit dem Anlegesteg und der Uferböschung
<b>Ereignisart:</b>	Kollision Schiff mit Hindernis
<b>Ort, Datum und Zeit:</b>	Zug Bahnhofsteg (ZG), 17. September 2017, ca. 12:20 Uhr
<b>Reg. Nr.:</b>	2017091701
<b>Verkehrsmittel:</b>	Schiff
<b>Beteiligte Unternehmen:</b>	Schiffahrtsgesellschaft für den Zugersee AG (SGZ)
<b>Beteiligte Personen:</b>	Schiffführer, Jahrgang 1968, SGZ Matrose, Jahrgang 1960, SGZ
<b>Beteiligte Fahrzeuge:</b>	Motorschiff (MS) Schwyz
<b>Schäden:</b>	
<b>Personen:</b>	Personen wurden keine verletzt.
<b>Verkehrsmittel:</b>	Backbordseitig im Bugbereich sowie am Bugwulst entstanden Schäden.
<b>Infrastruktur:</b>	Keine.
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bei der Anfahrt an den Anlegesteg kollidierte die MS Schwyz seitlich mit dem Prellpfahl und lief an der Uferböschung auf Grund.

Bern, 26. September 2017